

ZOO SP

JARDIM
BOTÂNICO

SAFÁRI SP

RESERVA PAULISTA



RELATÓRIO MENSAL INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO

JARDIM ZOOLOGICO

- REPARO EM TUBULAÇÕES DANIFICADAS POR ANIMAIS;
- DESENTUPIMENTO DE VASOS SANITÁRIOS E MICTORIOS;
- INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA E PONTOS DE ÁGUA EM RECINTOS;
- RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE DISPENSERS DE PAPEL TOALHA;
- REGULARIZAÇÃO DE TORNEIRAS, RALOS E BEBEDOUROS;
- CORREÇÃO E PONTOS DE SOLDA EM GRADES , TRILHOS E PORTÕES;
- ADEQUAÇÃO DE PORTAS DE AÇO EM LOJAS;
- TROCA DE LÂMPADAS, REATORES E SOQUETES;
- ELABORAÇÃO DE EXTENSÕES E PONTOS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA;
- INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E REDES;
- PASSAGEM DE CABEAMENTO ELÉTRICO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS;
- FABRICAÇÃO DE MOVÉIS E PRATELEIRAS;
- LIMPEZA DE TELHADOS E AMBIENTES FECHADOS.



ZOOLOGICO

ZOO SP

EQUIPE
SERRALHERIA

Reserva Paulista

PORTARIA – CORREÇÃO DE PORTÕES, BASE E GRADES DE RECINTOS.



LOJA LEÃO – RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTA DE AÇO.




ZOO SP

EQUIPE
SERRALHERIA

Reserva Paulista

ÁREA DA LONTRA – RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS E GRADES.



SERRALHERIA – ACABAMENTO E PINTURA DE ITENS E GRADES.



ZOO SP

EQUIPE
SERRALHERIA

Reserva Paulista


SETOR MAMÍFEROS - RESTAURAÇÃO DE GAIOLAS PARA FILHOTES DE GATO.



MURETA EXTERNA - PRÓXIMO AO PONTO DE ÔNIBUS - CONSERTO DE TELA.




PORTARIA ADMINISTRATIVA ZOOLOGICO – PINTURA DE MURETA.



ZOO SP

EQUIPE
PINTURA

SETOR DE PINTURA – ACABAMENTO E PINTURA DE ITENS METÁLICOS.



Reserva Paulista

ZOO SP

EQUIPE
PINTURA

Reserva Paulista

DEPARTAMENTO CCO – ACABAMENTO E PINTURA DE RECEPÇÃO E SALA PRINCIPAL.



ZOO SP

EQUIPE
CIVIL E
SERRALHERIA

Reserva Paulista

ANTIGA SALA STP – RETIRADA, MUDANÇA E RE-INSTALAÇÃO DE ITENS E SUPORTES.



SETOR HIPOPOTAMO – MANUTENÇÃO DE GUINDASTE DO TANQUE.



ZOO SP


EQUIPE
CIVIL

Reserva Paulista

SETOR ADMINISTRATIVO – CONCRETAGEM DE CAIXAS DE PASSAGEM.



SETOR ADMINISTRATIVO – INSTALAÇÃO DE TAMPAS EM CAIXAS DE PASSAGEM.



ZOO SP

EQUIPE
CIVIL

Reserva Paulista

SETOR MACACO PREGO – REGULARIZAÇÃO DE ALOJAMENTO.



TERRAÇO DA MATA – INSTALAÇÃO DE BACKDROP E BANNERS.

ZOO SP

EQUIPE
CIVIL



Reserva Paulista

JARDINEIRAS FRENTE DA LOJA – REGULARIZAÇÃO DE CALÇADÃO.

ZOO SP

EQUIPE
CIVIL



Reserva Paulista

ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA – EXTERNO – PINTURA DE PAREDES.

ZOO SP

EQUIPE
PINTURA



Reserva Paulista

ZOO SP

EQUIPE
HIDRAÚLICA

Reserva Paulista

SETOR GROU-COROADO – CORREÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE REGISTRO.



SETOR TAMANDUÁ BANDEIRA – CORREÇÃO DE VAZAMENTO.




ZOO SP

EQUIPE
HIDRAÚLICA

Reserva Paulista

SETOR 53 – MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BOMBA DE ÁGUA.



SETOR ONÇA – BANHEIRO MASC. – SUBSTITUIÇÃO DE DISPENSERS.





ZOO SP

EQUIPE
HIDRAÚLICA

Reserva Paulista

SETOR DE ENFERMAGEM – SUBSTITUIÇÃO DE DISPENSERS, BEBEDOURO E TAMPA DE RALO.



ZOO SP

EQUIPE
MARCENARIA

Reserva Paulista

SETOR AXOLOTE - CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ARMARIO.



ZOO SP

EQUIPE
MARCENARIA

Reserva Paulista

SERRALHERIA - CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TERRÁRIO PARA COBRAS.




ZOO SP

EQUIPE
MARCENARIA

Reserva Paulista

SETOR DE MACACOS – ELABORAÇÃO DE CABINES PARA TRASLADO DE ANIMAIS.




ZOO SP

EQUIPE
MARCENARIA
ELÉTRICA

Reserva Paulista

DEPARTAMENTO CCO – RETIRADA DE VENTILADOR E ADEQUAÇÃO DE FORRO.



DEPARTAMENTO CCO – INSTALAÇÃO E TESTE DE LUMINÁRIAS.



SETOR ADMINISTRATIVO - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA.

ZOO SP

EQUIPE
ELÉTRICA



Reserva Paulista

JARDIM BOTÂNICO

- DESENTUPIMENTO DE VASOS SANITÁRIOS E MICTORIOS;
- RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE DISPENSERS DE PAPEL E TOALHA;
- RESTAUAÇÃO DE GRADES, PORTÕES E TRILHOS;
- TROCA DE LÂMPADAS, REATORES E SOQUETES;
- INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E REDES;
- LIMPEZA DE TELHADOS E AMBIENTES FECHADOS.



JARDIM BOTÂNICO BOTÂNICO

JARDIM BOTÂNICO

EQUIPE CIVIL

Reserva Paulista

JARDIM PRÓXIMO AO LAGO – INSTALAÇÃO DE TAMPAS DE PEDRA.






JARDIM
BOTÂNICO

EQUIPE
MARCENARIA
E
HIDRAÚLICA

Reserva Paulista

CASARÃO – IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO.



PRÉDIO 04 – ALOJAMENTO – SUBSTITUIÇÃO DE REPARO NO REGISTRO DO CHUVEIRO



JARDIM
BOTÂNICO

EQUIPE
MARCENARIA

Reserva Paulista

ORQUIDIÁRIO – RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE VIGA COM AVARIAS.




JARDIM BOTÂNICO

EQUIPE HIDRÁULICA

Reserva Paulista

ESTUFA MATA ATLÂNTICA – DESENTUPIMENTO DE DRENOS E EXTRAVASORES



ESTUFA ORQUIDIÁRIO - REALIZAÇÃO DE ABRIGO PARA SISTEMA DE BOMBA HIDRÁULICA.



JARDIM
BOTÂNICO


EQUIPE
ELÉTRICA

Reserva Paulista

PRÉDIO 09 – SALA ADM – SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS TUBULARES QUEIMADAS.



PRÉDIO 09 – LABORATÓRIO – MANUTENÇÃO PREVENTIVA.




JARDIM
BOTÂNICO


EQUIPE
ELÉTRICA

Reserva Paulista

DEPOSITO FRENTE AO LAGO – CASA 01 – MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE QDC.



BANHEIRO FRENTE AO LAGO – MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE QDC.



JARDIM
BOTÂNICO

EQUIPE
ELÉTRICA

Reserva Paulista

PRÉDIO 04 – LABORATÓRIO DE ALGAS – INFRAESTRUTURA E TOMADA ELÉTRICA 127V.



SALA DE SEGURANÇA – ADEQUAÇÃO DE SOQUETE E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA.



JARDIM
BOTÂNICO

EQUIPE
ELÉTRICA

Reserva Paulista

PORTARIA 01 – MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE QDC E INSTALAÇÃO DE TOMADA.



ZOO SAFARI

- INFRAESTRUTURA E PONTOS DE ÁGUA EM DIVERSOS LOCAIS;
- ELABORAÇÃO DE EXTENSÕES E PONTOS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA;
- PASSAGEM DE CABEAMENTO ELÉTRICO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS;
- REGULARIZAÇÃO DE PILARES DE MADEIRA E RECINTOS EM GERAL;
- LIMPEZA DE TELHADOS E AMBIENTES FECHADOS.




SAFARI

SAFÁRI SP

EQUIPE
ELÉTRICA

Reserva Paulista

DIVERSOS LOCAIS – INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DIGITAIS.



SAFÁRI SP

EQUIPE
ELÉTRICA

Reserva Paulista


DIVERSOS LOCAIS – INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DIGITAIS.



SAFÁRI SP

EQUIPE CIVIL

PORTARIAS - REMOÇÃO DE TOTENS LOCALIZADOS NAS BILHETERIAS.



Reserva Paulista

SAFÁRI SP

EQUIPE
CIVIL

Reserva Paulista

COMPOSTAGEM - REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PILARES DE MADEIRA.



Melhoria e Reformas – Em andamento

Prédio 2 – Fachada – Em andamento

✓ Fotos 30/01/2023



Relatório Fotográfico

✓ Prédio 2 – Áreas Internas – Concluído.

Entrega das áreas para posicionamento dos móveis e execução de limpeza fina.



Relatório Fotográfico

✓ Prédio 2 – Áreas Internas – Concluído.


Térreo: Entrega das áreas para posicionamento dos móveis e execução de limpeza fina.



Relatório Fotográfico

✓ Prédio 2 – Áreas Internas – Concluído


Térreo: Áreas da Biblioteca, já entregue áreas prontas, mobiliário posicionado e realizado limpeza fina. Conforme definido em reunião com Comissão Técnica, às áreas da biblioteca que contem acervo foi isolada e não efetuado manutenção de pintura, sendo considerada uma área satisfatória sem necessidade de intervenção.



Relatório Fotográfico

✓ Prédio 2 – Áreas Internas – Concluído.



1º Piso: Áreas sendo entregue para posicionamento do mobiliário e realização de limpeza fina.



Relatório Fotográfico

✓ Prédio 2 – Áreas Internas – Concluído.

1º Piso: Áreas sendo entregue para posicionamento do mobiliário e realização de limpeza fina.



Relatório Fotográfico

✓ Prédio 2 – Áreas Internas – Concluído.

1º Piso: Áreas sendo entregue para posicionamento do mobiliário e realização de limpeza fina.



Melhorias e Reformas – Em andamento

Prédio 11 – Em andamento



Relatório Fotográfico

Prédio 11 – Em andamento – Fotos 25/01/2023

Térreo: Alteração da área do antigo refeitório para receber coleção. Após retirada do forro na área interna, foi identificado avarias nas colunas que embora seja restaurada, futuramente poderá apresentar danos a estrutura.



Relatório Fotográfico

Prédio 11 – Em andamento – Fotos 30/01/2023

Térreo: Segue execução de hidráulica, massa externa, telhado e pintura externa.



Melhorias e Reforma – Em andamento

Prédio 4 –Em andamento – Fotos 25/01/2023

Térreo: Alteração da área do antigo refeitório para receber coleção. Após retirada do forro na área interna, foi identificado avarias nas colunas que embora seja restaurada, futuramente poderá apresentar danos a estrutura.



Relatório Fotográfico

Prédio 4 – Fotos 30/01/2023

Segue com demolições, execução de alvenaria, remoção de caixilhos e reforço estrutural.



Melhorias e Reformas – Em andamento

Prédio 15 – Em andamento – Fotos 25/01/2023

Térreo: Efetuando alterações internas, tais como alvenarias e piso das áreas existentes, para atender modificação de uso da edificação.



Relatório Fotográfico

Prédio 15 – Em andamento – Fotos 30/01/2023

Térreo: Executando alvenarias, esgoto e reforço estrutural em pilar.



Melhorias e Reformas – Em andamento

Prédio 13 – Em andamento – Fotos 25/01/2023

Térreo: Alterações conforme definido em projeto executivo aprovado em 15/12/2022.



Relatório Fotográfico

Prédio 13 –Em andamento – Fotos 30/01/2023

Térreo: Executando reforço estrutural para novo sanitário.



ZOO SP

JARDIM
BOTÂNICO

SAFÁRI SP

RESERVA PAULISTA

**MUITO
OBRIGADO**